

【関連する職種(一般の呼称)】	
石綿布の織布	
【石綿製品(代表的な2,3)】	
石綿原綿(わた・繊維)	石綿織物・布・ひも・ロープ・テープ・リボンなど
【労災認定事例】	【文献p118,122】59,62-63,111

海外で、1930 - 60年代ガスマスクに石綿が含有していたことがありました。日本国内ではガスマスクへの石綿の利用は確認されていません。

【関連する職種(一般の呼称)】	
水道工事、給排水管工事	給排水管検査
【石綿製品(代表的な2,3)】	
石綿セメント管	
【労災認定事例(p113)】 70	【文献(p119,122)】 73,111



A 青石綿混入の水道用石綿セメント管。工場周辺域での石綿ばく露の可能性が指摘されていますが、取り付け現場でセメント管切断時に石綿粉じんが飛散した可能性もあります。



B 石綿セメント管の切断実験



C この水道管の現在の撤去風景。振動により破損し、粉じんが飛散することがないように、丁寧に運搬する必要があります。



D 水道管の集積。尚、石綿セメント管という標記は上下水道用、石綿セメント円筒という標記は煙突など建築用に用います。



E この後に産業廃棄物として、粉碎して処分場に埋め立てられます。粉碎、埋め立て時に粉じんがかなり発生します。



F 破損し水が溢れた石綿管の取替え工事。地盤沈下や重量物通過、あるいは災害で起こりえるシーンです。交換用石綿セメント管を寸法あわせのために現場で切断したため、その際にばく露した可能性があります。

掲載した写真はイメージ写真です